

通学路合同点検主要対策一覧

番号	小学校名	箇所名・住所	状況・危険の内容・要望等	路線名	対策内容
1	壬生北小学校	一級町道9号線の歩道未整備箇所	一級町道9号線において、歩道未設置区間があり見通しが悪く通学時に非常に危険である。	一級町道9号線	歩道整備および道路拡幅を実施し、歩行者の安全を図る。(R4完)
2	壬生北小学校	北小学校に隣接する西側道路	通学時交通量が多いにもかかわらず、道路幅員狭小であり、一列で登校しても危険である。	二級町道70号線	一級町道9号線との交差点以南については、路肩部分をカラーで舗装することで視覚的に車と歩行者の分離し、歩行者の安全を図る。(R3完) 同交差点以北については歩道を設置し、歩行者の安全を図る。
3	藤井小学校	県道下野壬生線と二級町道53号線の交差点から南の区間	歩道が狭く危険である。また県道下野壬生線との交差部の見通しが悪く危険である。	二級町道53号線	道路改良時および歩道と横断歩道を整備し、歩行者の安全を図る。(R3完)
4	稲葉小学校	大字下稲葉地内中村石材店周辺南側通り	見通しの悪い箇所及び車両通行の多い箇所に歩道が無く危険である。	二級町道56号線	道路線形を改善し、視界を確保する。歩道を設置し、歩行者の安全を図る。
5	睦小学校	睦小学校からおもちゃのまち歩道橋	通学路として多数の児童が登校する道路であるが、道が狭く危険である。	町道2-314号線	路肩部分をカラーで舗装することで視覚的に車と歩行者の分離し、歩行者の安全を図る。(R5完)
6	壬生小学校	壬生小学校に接する南側の東西道路	通学路として多数の児童が登校する道路であるが、道が狭く車両通行も多いことから危険である。	町道3-174号線	路肩部分をカラーで舗装することで視覚的に車と歩行者の分離し、歩行者の安全を図る。
7	壬生北小学校	一級町道12号線と国道121号の交差点部	国道121号線の車両交通が非常に多く、一級町道12号線への通行も多いが、交差角が鋭角であり視界が悪く危険である。	一級町道12号線	国道121号線の改良工事に伴い、同路線との交差点について、交差角の是正と歩道の設置を行い、歩行者の安全を図る。