


## 通学路合同点検対策箇所①②



壬生北小学校

文

②

・通学時交通量が多いにもかかわらず、道路幅員狭小であり、一列で登校しても危険である。

<対策内容>

・一級町道9号線との交差点以南については、路肩部分をカラーで舗装することで視覚的に車と歩行者の分離し、歩行者の安全を図る。(R3完)

・同交差点以北については歩道を設置し、歩行者の安全を図る。

①

・一級町道9号線において、歩道未設置区間があり見通しが悪く通学時に非常に危険である。

<対策内容>

・歩道整備および道路拡幅を実施し、歩行者の安全を図る。(R4完)

(主)宇都宮栃木線